



Neu ist

... dass unser Sommerfest am 01. Juli erst feucht und dann fröhlich war.

Am 01. Juli 2011 hatten wir zu einem „Sommerfest“ anlässlich unseres Umzuges und unseres 10-jährigen Betriebsjubiläums eingeladen. Bereits am Vormittag waren Zelt und Catering aufgebaut und unsere „Fahrzeugflotte“ in Position gebracht. Diesen, für uns beeindruckenden Anblick, sehen Sie im beigefügten Foto.



Als gegen 12.00 Uhr unsere Gäste eingetroffen waren, verdunkelte sich der Himmel über Schkortleben zusehends. Herr Goitsch hatte gerade noch die Gelegenheit eine kurze Ansprache zu halten, bevor der Wettergott alle Schleusen öffnete und unsere kleine Feier unter Wasser setzte. Das Partyzelt war fast zu klein, um alle Anwesenden vor dem Regen zu schützen. Nach zirka einer Stunde lockerten die Wolken etwas auf



und wir hatten Gelegenheit, unseren Gästen unsere neuen Räume zu zeigen. Mittlerweile hatten sich anregende Gespräche entwickelt und das Sommerfest der BRE-Service GmbH war in vollem Gange. Nach Kaffee und Kuchen traten unsere Gäste gegen 17.00 Uhr ihre Heimreise an. Wir möchten uns recht herzlich bei allen Gästen für die vielen Glückwünsche und Geschenke bedanken. Die rege Teilnahme wird uns Ansporn sein, die bestehenden Partnerschaften zu unseren Kunden und Lieferanten auch weiterhin mit viel Kraft und Engagement zu pflegen und weiter zu entwickeln.

... dass wir uns personell verstärkt haben.

Im Jahr 2010 formulierten wir eine Zielsetzung bezüglich der personellen Strukturen unserer Niederlassungen. Um unsere Kunden umfassend und zeitnah bedienen zu können, sollen in unseren Niederlassungen mindestens 2 Mitarbeiter ständig tätig sein, damit auch bei Urlaub, Schulung oder Krankheit der Service gewährleistet ist. Die NL Berlin wurde in 2010 und die NL Dresden Anfang 2011 personell verstärkt. In der NL Magdeburg wird im September 2011 ein junger Mann eine Berufsausbildung als Mechatroniker beginnen, so dass wir auch dort unsere strategische Zielsetzung mittelfristig umsetzen können.

... unsere aktualisierte Preisliste in unserer Datenbank.

Seit dem wir unsere Wartungs- und Reparaturdatenbank im Juli 2009 in Betrieb genommen haben, haben wir unsere Preise konstant gehalten. Nach nunmehr 2 Jahren war es leider notwendig, einige Preisanpassungen bei einzelnen Materialien und Ersatzteilen vorzunehmen. Gleichzeitig können wir aber auch einige Leistungspositionen preiswerter anbieten, da wir unsere Kunden an unseren verbesserten Einkaufskonditionen teilhaben lassen. Bei Fragen und für weitere Informationen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.



... dass der „Fachverband Türautomation“ seine Richtlinien aktualisiert hat.

Nach Inkrafttreten der DIN 18650 „Sicherheit an automatischen Türsystemen“ im Jahr 2006 waren Errichter- und Wartungsfirmen, sowie die Betreiber von automatischen Türen erst einmal verunsichert, da einige Details dieser DIN sehr unterschiedlich interpretiert werden konnten. Nach einigen Jahren der praktischen Anwendung dieser DIN 18650 hat der „Fachverband Türautomation“ seine Richtlinien Nr. 4 „Leitfaden zur Risikobeurteilung an automatischen Schiebe- und Teleskopschiebetüren“, Nr. 5 „Leitfaden zur Risikobeurteilung an automatischen Drehflügeltüren“ und Nr. 12 „Allgemeine Informationen zur Risikobeurteilung“ am 04. April 2011 aktualisiert. Damit wurde ein weiterer Schritt zur einheitlichen Betrachtung und Auslegung dieser DIN unternommen. Selbstverständlich stehen wir Ihnen gern bei Fragen und für weitere Informationen zu diesem Thema zur Verfügung.

... dass wir einen weiteren „Meister“ in unseren Reihen haben.

Unser Sachbearbeiter „Zentrale Dienste“, Herr Erik Senkbeil, hat am 07.07.2011 die Abschlussprüfung seiner Meisterausbildung erfolgreich bestanden und darf nun den Titel „Geprüfter Industriemeister Fachrichtung Metall“ führen. Herr Senkbeil, der erst seit dem 01.12.2010 bei der BRE-Service GmbH beschäftigt ist, unterstreicht mit diesem Abschluss seine vorhandenen Fähigkeiten bei der Ausübung seiner anspruchsvollen Tätigkeit im Bereich „Zentrale Dienste“.

Dabei wünschen wir Ihm weiterhin viel Erfolg!